

Real Brick




RR



1
Посмотрите и проверьте доставленный товар, немедленно задокументируйте любые несоответствия в накладной доставки. Материал, который использовался в кладке, или у которого была нарушена упаковка, исключается из жалобы.


RR

RR



2

Не ставьте поддоны с продукцией в два ряда. Выветривание деревянных поддонов может привести к выщелачиванию. Поэтому исключите подмокание нижних рядов. Строго разгрузайте по одному поддону, исключая применения цепей и тросов для исключения заломов и поднятия упаковок. Применяйте только мягкие чалки.



3

Первый ряд должен быть проложен материалом (фольга, гидроизоляция и др.), т.к. облицовочная кладка не должна быть прочно соединена с основанием. Это необходимо для возможности усадок/расширения.

RR

RR



3

Всегда защищайте материал от влаги и грязи. Избегайте длительного хранения на открытом воздухе. Почвенная влага может подняться в поддон снизу, и камни отсыреют. Возможно появление высолов на поверхности.




8

Соблюдайте расстояние для деформационных швов, предусмотренных в вашем проекте.


RR

RR



4

Необходимо смешать камни не менее, чем из 4 упаковок. Поставки могут осуществляться из разных партий, поэтому важно смешивать камни при последующую поставках таких образом, чтобы на фасаде/стене не было видно различий в цвете.



9

Соблюдайте обязательные требования по армированию кладки в рядах, окнах, дверях и других узлах (схему запросите у своего менеджера доставки).

RR


RR

RR



5

Не укладывайте дефектные или грязные камни.



10

Всегда защищайте кирпичную кладку от влаги и грязи: не менее 1 метра вниз после окончания работы.

RR

RR



6

Резку материала производить сухим способом. В случае мокрого реза возможно критичное загрязнение поверхности.



11

Незамедлительно очистите загрязнённую строительным раствором кладку. Очистку производить чистой водой.

RR

RR



Представитель на территории РФ
Тынчеров Ринат

+79206308020
rinat@realbrick.ru
www.realbrick.ru

Адрес завода в Минске: рп. Беларусь, Минский р-н, д. Колодищи, ул. Козлова, д. 28
Адрес завода в Бресте: рп. Беларусь, г. Брест, ул. Красногвардейская, д. 150 Е